

收日期 113 年 4 月 17 日
文號 市遊客字第 141 號

檔號：
保存年限：

交通部公路局臺北市區監理所 函

地址：105210臺北市松山區八德路4段21號

承辦人：廖柏禎

聯絡電話：02-27630155 分機573

傳真：02-27605153

電子信箱：liao123@thb.gov.tw

受文者：台北市遊覽車客運商業同業公會

發文日期：中華民國113年4月16日

發文字號：北市監運二字第1133001980號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如說明（來文及附件1份）（1130058825_3001980_113D2013538-01.zip）

主旨：有關交通部公路局檢送遊覽車各底盤廠安全查驗業務窗口
聯絡資訊案，請貴公會協助轉知所屬會員周知，請查
照。

說明：依據交通部公路局113年4月2日路監車字第1130039483號函
辦理。（檢附原函及其附件）

正本：台北市遊覽車客運商業同業公會

副本： 電子公文
2024/04/17
09:20:05
交 換 章

擬掛網周知



經得知目前可適性底盤資訊還在重新

各廠

若會員公司因業務需要提供底盤資訊不在名冊內
可告知公會詢問窗口。

交通部公路局 函

地址：108234臺北市萬華區東園街65號
承辦人：陳晟偉
電話：02-23070123分機2311
傳真：02-23070160
電子信箱：52startc@thb.gov.tw



受文者：交通部公路局臺北市區監理所

發文日期：中華民國113年4月2日
發文字號：路監車字第1130039483號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如說明(聯絡窗口資訊)(聯絡窗口_113D2018812-01.pdf)

主旨：檢送遊覽車各底盤廠安全查驗業務窗口聯絡資訊1份，請
貴聯合會轉知所屬會員，俾利辦理遊覽車車輛安全查驗作
業，請查照。

說明：

- 一、依據本局113年3月27日路監車字第1130031274號續辦。
- 二、按「汽車運輸業管理規則」第86條之3規定，自111年1月1日起，遊覽車於出廠年份屆滿15年前後1年內，應完成車輛安全查驗，始得繼續使用至規定期限。目前車輛底盤廠依「遊覽車安全查驗審查作業要點」提報檢修作業計畫送財團法人車輛安全審驗中心，計有10家，合先敘明。
- 三、關於貴聯合會反映會員無法順利接洽車輛底盤廠辦理查驗，爰此，本局蒐集上揭10家底盤廠之辦理窗口聯絡資訊，請貴聯合會轉知所屬會員，俾利車輛底盤廠辦理遊覽車車輛安全查驗作業。
- 四、本案副請本局各區監理所，所轄遊覽車業者如欲辦理車輛安全查驗，可主動提供該車輛底盤廠聯絡資訊，俾其聯絡辦理。



正本：中華民國遊覽車客運商業同業公會全國聯合會

副本：本局運輸組、局屬各區監理所(均含附件)

2024/04/02
12:01:01



裝

訂

線



營業遊覽車底盤安全檢修辦理窗口資訊

底盤車廠牌	底盤廠(代理商、車身廠)	型式	聯絡窗口
TOYOTA	和泰汽車股份有限公司	COASTER	長源汽車總公司：郭智豪先生 02-2277-1598 分機2871
國瑞	國瑞汽車股份有限公司	-	長源汽車總公司：郭智豪先生 (02)2277-1598分機2871
順益	順益汽車股份有限公司	-	順益車輛：車輛認證課 徐朝興 03-4205830 分機360 順益車輛：車輛認證課 黃仕翔 03-4205830 分機361
富豪(VOLVO)	香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司	-	香港商太古商用汽車有限公司台灣分公司：王宏智 0912681257
五十鈴	台中眾鈴汽車股份有限公司	-	台北合眾汽車：黃福星 02-87913039 分機1832
ISUZU	台北合眾汽車有限公司	-	台北合眾汽車：黃福星 02-87913039 分機1832
MITSUBISHI(FUSO)	台灣戴姆勒亞洲商車股份有限公司	-	順益車輛：車輛認證課 徐朝興 03-4205830 分機360 順益車輛：車輛認證課 黃仕翔 03-4205830 分機361
成運	成運汽車製造股份有限公司	-	盛星動力資訊股份有限公司：無特定窗口 02-22927798 成運汽車製造股份有限公司：張仕美特助 0975927576
	瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司	K系列	英屬維京群島商永德福汽車(股)公司台灣分公司：吳長銘副理 02-2509-8200 分機301
斯堪尼亞(SCANIA)	瑞典商斯堪尼亞汽車工業股份有限公司台灣分公司	K系列	英屬維京群島商永德福汽車(股)公司台灣分公司：吳長銘副理 02-2509-8200 分機301
百盛	華洲汽車工業有限公司	-	華洲汽車工業有限公司：鄒鳳蓮 小姐 06-2432323