

收日期113年5月2日  
文號市遊客字第158號

檔號：  
保存年限：

## 交通部公路局臺北市區監理所 函

地址：105210臺北市松山區八德路4段21號

承辦人：黃憶捷

聯絡電話：02-27630155 分機571

傳真：02-27605153

電子信箱：a22877@thb.gov.tw

受文者：台北市遊覽車客運商業同業公會

發文日期：中華民國113年5月2日

發文字號：北市監運二字第1130071628號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：有關遊覽車動態資訊系統無GPS紀錄但有國道或蘇花改通行紀錄一案，詳如說明，請查照。

說明：

- 一、依據交通部公路局113年5月1日路運稽字第1130051191號函辦理。
- 二、依照「遊覽車客運業車輛裝置全球衛星定位設備及營運監控系統管理要點」規定，於GPS有異常、故障或更新致有無法回傳軌跡資料之情形時，應立即通報轄管監理所（站），並於3工作天內完成修復或替換；另為落實自主管理，於出車前應自行至交通部公路局遊覽車動態資訊系統確認訊號是否正常回傳，請貴會惠予協助轉知所屬會員公司配合辦理。
- 三、副本抄送本所各轄站：請持續監控並掌握業者車輛出車及GPS運作情形，如發生異常情形應立即督導業者改善完成，並輔導業者自主管理，於出車前應自行至交通部公路局遊覽車動態資訊系統確認訊號是否正常回傳。

電子文  
文號

2



正本：台北市遊覽車客運商業同業公會  
副本：本所各轄站

2024/05/02  
09:23:01  
電交 換 文章

擬掛網周知  
10502  
1403  
洪群公貴

公換章  
陸章

